

# **Granskning av terrorangrepet mot In Amenas**

**Torgeir Hagen**

Granskningsleder

12. september 2013

# Om granskningen

- Etablert av styret i Statoil ASA 26. februar.
- **Formål:**
  - Kartlegge hendelsesforløpet
  - Bidra til læring
- **Arbeidsform**
  - 136 intervjuer
  - To besøk til In Amenas
  - Intervjuer, tekniske data, bildeanalyse
  - Kontakt med myndighetsrepresentanter i Norge, Algerie, USA, Canada, Storbritannia og Japan





# Konklusjoner

## Om terrorangrepet

- De samlede ytre og indre sikkerhetstiltakene ved In Amenas sviktet.
- Verken Statoil eller joint venture-selskapet kunne ha forhindret angrepet. Granskningsgruppen finner imidlertid grunn til å sette spørsmålstegn ved om selskapene i for stor grad baserte seg på militær beskyttelse.
- Statoils bidrag til krisehåndteringen var effektivt og profesjonelt.

## Om sikkerhet i Statoil

- Statoils kapasitet, kompetanse og kultur må styrkes for å møte sikkerhetsrisikoen forbundet med aktivitet i krevende og komplekse omgivelser.



In Amenas anlegget. Foto: Scanpix

# Sikkerhet basert på militær beskyttelse

## Algeriske myndigheter

- Ansvarlige for ytre sikkerhet.
- Oppdaget ikke terroristene.

## Joint venture

- Ansvarlig for indre sikkerhet.
- Sikkerhetstiltakene ikke konstruert for å stå i mot et angrep av dette omfanget.

## Statoil

- Sikkerhetsoppfølging av joint venture-selskapet som medoperatør og eier.
- Behov for tettere sikkerhetsoppfølging av joint venture-selskapet.



In Amenas anlegget. Foto: Scanpix

# Angrepet

16  
Jan

## Onsdag

05:40 Angrepet starter  
08:00 Busspassasjerene i sikkerhet

Gisselsituasjonen utvikler seg

17  
Jan

## Torsdag

12:00 Angrep mot bilkonvoien  
15:00 Boligområdet sikret

18  
Jan

## Fredag


16:00 Eksplosjon i produksjons-  
området

19  
Jan

## Lørdag


Den militære operasjonen erklæres  
avsluttet

- Nesten 800 personer på anlegget
- 40 uskyldige ofre
- 32 terrorister – 29 drept





# Angrep mot bilkonvoien 17. januar



- 26 gisler drept
- Militærhelikoptre og soldater på bakken åpnet ild
- Terroristene skjøt og detonerte eksplosiver

# Eksplasjon i produksjonsområdet 18. januar



Til venstre: Brann i prosesstog 3. Bilde tatt 18:17 (fakkel til venstre på bildet). Til høyre: Skader på produksjonsanlegget.

- Eksplasjon ca. kl. 16:00 18. januar
- 7 gisler drept i produksjonsområdet

# Konklusjoner

## Om terrorangrepet

- De samlede ytre og indre sikkerhetstiltakene ved In Amenas sviktet.
- Verken Statoil eller joint venture-selskapet kunne ha forhindret angrepet. Granskningsgruppen finner imidlertid grunn til å sette spørsmålstegn ved om selskapene i for stor grad baserte seg på militær beskyttelse.
- Statoils bidrag til krisehåndteringen var effektivt og profesjonelt.

## Om sikkerhet i Statoil

- Statoils kapasitet, kompetanse og kultur må styrkes for å møte sikkerhetsrisikoen forbundet med aktivitet i krevende og komplekse omgivelser.





In Amenas anlegget. Foto: Scanpix



# 19 anbefalinger på 5 områder

- Sikring ved In Amenas
- Organisasjon og ressurser
- Risikostyringssystemer
- Beredskap og krisehåndtering
- Samarbeid og nettverk





# Granskning av terrorangrepet mot In Amenas

**Torgeir Hagen**

Granskningsleder

12. september 2013